



Hier sehen Sie einen Auszug aus
einem unserer
Inspektions-
berichte.

Außenluftfilter Mangel / Abweichung: Keine grobe Verschmutzung oder Verunreinigung vorhanden. Rohluftseitig sind im Filter minimale Verschmutzung. Mangelart: erfüllt Mangelkategorie: erfüllt Maßnahmenempfehlung: Im Rahmen der Anlagenwartung sollte das Filterelement getauscht werden.	
Vorfilter Mangel / Abweichung: Der eingesetzte Filter mit der Filterklasse ISO ePH10 75% entspricht nicht der Filterklasse ISO ePH11 80% wie an dem Filterphase gefordert. Der Filter ist rohluftseitig leicht verschmutzt. Mangelart: hygienisch-konstruktiver Mangel Mangelkategorie: II Maßnahmenempfehlung: Es ist ein Filter der Klasse ISO ePH11 80% einzusetzen. Sind die Leistungsdaten der RLT-Anlage nicht ausreichend um bei einer Anpassung der Filterklasse noch den erforderlichen Luftvolumenstrom zu fördern, so sind ggf. umfangreichere Erhöhmungsmaßnahmen erforderlich.	
Luftkühler Mangel / Abweichung: Es wurden keine hygienerelevanten Mängel hinsichtlich Konstruktion, Beschädigungen, Reinigungszustand, Korrosion oder Feuchtigkeit festgestellt.	



Ihre Hygiene ist uns wichtig!



Ingenieurbüro Jürgen Nöcker
Zum Siepenbach 34
59823 Arnsberg


Tel. 0 29 37 / 968 96 11
Mobil 0170 / 83 40 214
info@ijn-engineering.de



Wir führen
HYGIENEINSPEKTIONEN
gemäß VDI 6022
an Ihren Raumluftechnischen
Anlagen und Klimaanlage durch

www.ijn-engineering.de





Im Rahmen der Hygieneinspektion werden folgende Aspekte begutachtet und bewertet:

- Prüfung auf Einhaltung der hygienisch konstruktiven Anforderungen
- Prüfung auf Verschmutzung, Korrosion, Feuchtigkeit und mögliche Beschädigungen von Komponenten
- Prüfung der Dokumentation
- Entnahme von Oberflächenproben / Abklatschproben für Bakterien und Pilze
- Durchführung von Luftkeimmessungen auf mögliche Bakterien und Pilze
- Erstellung eines aussagefähigen Prüfberichtes inkl. Fotodokumentation



kompetent, zuverlässig

Wir führen seit vielen Jahren Hygieneinspektionen und Hygieneerstinspektionen an Raumluftheizungsanlagen (RLT-Anlagen) und Klimaanlage (Splitgeräten) durch. Die Hygieneinspektion ist ein umfassender Soll / Ist-Abgleich zwischen dem Sollzustand gemäß den Anforderungen der VDI 6022 Blatt 1 und dem vor Ort ermittelten Istzustand.

Die Richtlinie VDI 6022 gilt für alle Räume in denen sich Personen mehr als 30 Tage / Jahr oder regelmäßig länger als 2 Stunden aufhalten.

Je nach Art der Anlage sind Intervalle der Hygieneinspektion von 24 oder 36 Monaten einzuhalten.



und unabhängig

Sie als Betreiber der Raumluftheizungsanlage sind für den hygienegerechten Betrieb verantwortlich. Die Hygieneinspektion gibt Ihnen daher die Sicherheit, deckt Schwachstellen auf und gibt Hinweise zur Beseitigung der Mängel.

RLT-Anlagen (dieses betrifft zentrale und dezentrale Geräte) müssen in allen luftführenden Bauteilen so gestaltet, betrieben und instandgehalten werden, dass eine zusätzliche Belastung durch Schadstoffe sowie organische und anorganische Verunreinigungen vermieden wird.

Die Durchführung der Hygieneinspektion erfolgt unabhängig durch einen geprüften Ingenieur.